

BRAUN






Type TD5030I

Register your product
www.braunhousehold.com/register

Hot Air Fryer


RO Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime instrucțiunile de siguranță (broșură separată) înainte de a utiliza aparatul.

يُرجى قراءة تعليمات الأمان (كتيب منفصل) بعناية وبشكل كامل قبل استخدام الجهاز.



B


1st





C



1




2



D





1



2





1






2















 			 g/ 	 min.	 °C		 shake
	10x10 mm		1000	27	200	✓	10 min
	7x7 mm		200 - 1200	12 - 35	200	✓	10 min
	10x10 mm		200 - 1200	10 - 33	200	✓	10 min
			200 - 1200	8 - 31	200	✓	10 min
	10x10 mm		1000	35	180	✓	10 min
	10x10 mm		200 - 1200	17 - 40	180	✓	10 min
			25x25 mm	200 - 1200	20 - 45	180	✓
			600	22	180		50% 
			300 - 900	12 - 28	180		50% 
				400 - 600	8 - 12	180	✓

			 min.	 °C		 shake
		500	28	200	✓	50% 
		800 - 1200	50 - 65	200	✓	50% 
		500 - 600	12 - 15	200	✓	50% 
		300 - 450	12 - 15	200	✓	50% 
		300 - 450	12 - 15	200	✓	50% 
		400 - 600	25 - 30	200	✓	50% 
		300	20	180	✓	
		300 - 400	20 - 25	180	✓	
		400 - 500	20 - 25	180	✓	
		300 - 400	12 - 15	200	✓	50% 
		350 - 500	10 - 15	180		50% 

			400	15	180	✓	50%
			400 - 500	15 - 18	180	✓	50%
			1000	60 - 70	180	✓	50%
			300 - 400	12 - 15	180	✓	50%
sausages 			400 - 600	20 - 25	180	✓	50%
wurstel 			400 - 600	12 - 15	180	✓	50%
			400 - 600	20 - 25	180	✓	50%
			400 - 500	12 - 15	180	✓	50%
			100 - 150	5 - 8	180	✓	50%

			 min.	 °C		
 6		300	15	160	✓	
 4		100 150	18 20	160	✓	
		150 200	20 25	160	✓	
 6		200 300	15 20	160	✓	
		2-6 	13 15	130	✓	

J

